



PLANTA DE GNL DE CALA MILLOR

Raó social del titular

REDEXIS GAS, .S.A.
Avda. De las Ranillas, 1 D, 2ª Planta
50018 Saragossa

Direcció completa de l'establiment

Planta de GNL de Cala Millor
Parcel·la nº 538 del Polígon 2
07530 Sant Llorenç des Cardassar

Confirmació de que l'establiment està subjecte a les disposicions reglamentaries i de que s'ha entregat a l'autoritat competent la Notificació contemplada a l'article 7, apartat 1

La Planta de GNL de Cala Millor està subjecte a les disposicions del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i, ha lliurat a la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria corresponent el document Notificació previst a l'article 7, amb el contingut que estableix l'apartat 1 de l'esmentat article.

Activitat de l'establiment

Distribució per canonada de combustibles gasosos.



Substàncies que poden donar lloc a un Accident Greu

Les substàncies que poden donar lloc a un accident greu, són les següents:

| NOM | INDICACIONS DE PERILL | PICTOGRAMES |
|-----|--|-------------|
| GLP | H220: Gas Extremadament inflamable H280: Conté gas a pressió; perill d'explosió en cas de escalfament | |

| NOM | INDICACIONS DE PERILL | PICTOGRAMES |
|-----|---|-------------|
| THT | H225: Líquid i vapors molt inflamables H302: Nociu en cas d'ingestió H312: Nociu en contacte amb la pell H332: Nociu en cas de inhalació H315: Provoca irritació cutània H319: Provoca irritació ocular greu H412: Nociu pels organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors | |

Avisos a la població

Davant d'una situació a l'establiment que pogués donar lloc a accidents greus i que aquests afectessin a l'exterior del mateix, s'alertaria i informaria a la població afectada.

Els mitjans previstos per l'alerta i informació a la població són:

- Avisos directes mitjançant megafonia duts a terme per la Policia Local, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, personal de la Unitat Operativa de la Direcció General d'Emergències i Interior o voluntaris de Protecció Civil.



- Mitjans de comunicació social (xarxes socials, radio, televisió)

Inspecció realitzada

Tots els establiments afectats per la Directiva SEVESO en el seu nivell inferior són sotmesos a inspeccions in situ, de conformitat amb l'article 21 del Reial Decret 840/2015, almenys cada tres anys. Aquest període pot ser inferior quan la Direcció General d'Emergències i Interior té coneixement que a l'establiment s'ha realitzat una modificació substancial.

Es pot obtenir, prèvia sol·licitud, més dades sobre les inspeccions realitzades a l'establiment, així com el pla d'inspecció corresponent a:

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Direcció general d'Emergències i Interior
Servei d'Ordenació d'Emergències
C/Francesc Salvà, s/n
07141 Es Pinaret. Es Pont d'Inca (Marratxí)

Informació addicional

Si es desitja consultar més informació al respecte, pot dirigir-se a:

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Direcció general d'Emergències i Interior
C/Francesc Salvà, s/n
07141 Es Pinaret. Es Pont d'Inca (Marratxí)