

EJERCICIO 5

Se pretende realizar una reforma integral en un edificio plurifamiliar de S+B-3 PP.

1. Existe una escalera con un hueco interior de 0,50 m. Explique las soluciones a adoptar para cumplir con el CTE. (2,5 puntos).
2. Se substituirán las barandillas metálicas de barrotes verticales de los balcones del edificio por barandillas de vidrio. Describa las condiciones de todas las barandillas del edificio y los criterios para diseñarlas. (2,5 puntos).
3. Describa la adaptación de las zonas comunes a las normativa contra incendios. (2,5 puntos)
4. Describa los criterios de los pavimentos en las zonas comunes. (2,5 puntos)