

CASO PRÁCTICO NÚMERO 8

El Servicio de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha detectado un vertido incontrolado de residuos en una parcela a las afueras de Palma que está clasificada como Suelo Rústico Común con Riesgo a la Vulnerabilidad de Acuíferos alta.

- A) Considerando que se trata de un vertido incontrolado, enumera los tipos de residuos que se podrían encontrar en esta parcela. Indica cómo se debería gestionar cada tipo de residuo, en función de su clasificación.
- B) Propón las actuaciones a realizar para llevar el seguimiento de la retirada de los residuos y la posible contaminación del suelo.
- C) ¿Qué problemática añadida puede tener este vertido por estar ubicado en una zona con Vulnerabilidad de Acuíferos alta? ¿Cómo se puede detectar?

OBSERVACIÓN:

- Apartado A: **40 % de ponderación**
- Apartado B: **40 % de ponderación**
- Apartado C: **20 % de ponderación**